


ФАРКОП "ЛИДЕР" GAZ-01F/FC

Схема сборки

Поз.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	К-во
1	Балка ТСУ	1
2	Шар SH03F / SH08FC	1
3	Подрозетник тип F	1
4	Болт M12x40	6
5	Болт M14x40	2
6	Гайка M 14	2
7	Гайка M12	6



(GAZ-01F / GAZ-01FC) ГАЗ 2705

D = g* ТС/Т+С (горизонтальная сила, действующая между тягачом и прицепом)
S - статическая

С - масса, передаваемая на грунт осью или осями прицепа с центрально расположенной осью.

Тягово-сцепное устройство (GAZ-01F / GAZ-01FC) предназначено для сцепки легкового автомобиля с буксируемым прицепом полной массой **до 1000 кг / 2000 кг**, скорость автопоезда не должна превышать **80 км/час**.

Технические характеристики ТСУ соответствуют ГОСТ Р 41.55-2005 (Правила ЕЭК ООН №55) «Единообразные предписания, касающиеся механических сцепных устройств. Состав транспортных средств».

Изготовитель постоянно совершенствует ТСУ, поэтому некоторые конструктивные изменения и изменения в комплектации могут быть не отражены в настоящем издании.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип соединения:
шаровой

Диаметр
сцепного шара:
50 мм

Масса комплекта
ТСУ: 15,87/16,9 кг

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ТСУ (GAZ-01FC / GAZ-01F)

для ГАЗ 2705..... 1 шт.

Пакет электропроводки ...1

Пакет комплектующих..1 шт.


3. МОНТАЖ ТСУ

Установка ТСУ должна осуществляться только в сервисных центрах, имеющих лицензию на данный вид работ. Перед установкой ТСУ внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией. Предварительно очистите резьбовые соединения от краски (при необходимости).

- Перед тем, как произвести монтаж ТСУ, автомобиль необходимо установить на смотровой яме, отсоединить аккумуляторную батарею, затормозить автомобиль стояночным тормозом, под колеса положить упоры.
- Работу по монтажу должны производить два человека, соблюдая меры предосторожности.

- Расположить ТСУ на продольных балках автомобиля так, чтобы расстояние от центра шара до подножки было не менее 65 мм. Поперечная балка ТСУ (1) должна быть параллельной балке автомобиля.
- Разметить и просверлить болт в отверстий d 13 мм в продольных балках автомобиля.
- Закрепить болтами M 12x40 (4) кронштейны ТСУ к продольным балкам автомобиля.
- Установить на ТСУ съемный шар (2) и штепсельный разъем (ШР).
- Подсоединить жгут проводов от ШРа к электропроводке автомобиля *согласно рис 1*.
- Подсоединить аккумуляторную батарею и проверить действие сигналов.

Рис. 1 (схема подключения электропроводки):



Контакт	1(L/1)	3(31/3)	4(R/4)	6(54/6)	7(58L/7)
Назначение	Левый поворот	Масса	Правый поворот	Стоп-сигнал	Габарит